

COPLUS デジタルインナーミラー用車種別ブラケット適合表 輸入車

適合車種全ての現車確認が出来ているわけではありません。取付出来ない場合やその他不具合が発生する可能性がありますのでご注意ください。
適合表は常に最新版を確認ください。
一部純正機能が使えなくなったりチェックランプが点灯する場合があります。注意事項をよくお読みください。

※ブラケットの単品販売はしておりません。本体をご購入いただいた時にセットで付属します。

メーカー	名称	型式	年式	注意事項
ABARTH	ABARTH 500	312141、312142	2009.4~2017.2	
ABARTH	ABARTH 500C	312141、312142	2010.10~2014.4	
ABARTH	ABARTH 595	312141、312142、31214T	2013.1~	
ALFAROMEО	145		1996.9~2001.9	
ALFAROMEО	147		2001.10~2011.3	
ALFAROMEО	156		1998.5~2006.4	
ALFAROMEО	4C		2014.7~	
ALFAROMEО	GT	93720L、93732L	2004.6~2011.8	
ALFAROMEО	GTV		1996.1~2006.4	
ALFAROMEО	MITO		2009.5~2018.10	
ALFAROMEО	Spider		1990.3~2011.8	
ALFA ROMEO	Stelvio		2018.7~	
ASTON MARTIN	Rapide-S		2010.2~	
Audi	A1		2011.1~2019.9	
Audi	A1 Sportback		2012.6~2019.9	
Audi	A1 Sportback		2019.11~	
Audi	A3/A3 Sportback		2004.10~2013.8	
Audi	A3 Sportback	8V	2013.9~	RS3は不可
Audi	S3 Sportback	8V	2013.9~	
Audi	RS3	GYDNWF	2022.4~	
Audi	A4	B7	2003.3~2010.1	自動防眩有無確認
Audi	A4	B8前期	2008.3~2012.3	
Audi	A4	B8後期	2012.4~2016.1	
Audi	A4	B9	2016.2~2020	
Audi	A5		2020.8.10~	
Audi	A5		2012~2016	
Audi	A5		2017~2020	
Audi	A6		2004.7~2011.7	自動防眩無しミラー用
Audi	A6		2004.7~2011.7	
Audi	A6		2011.8~2019.2	
Audi	A6		2019.3~	
Audi	RS6		2003.2~2004.8	自動防眩無しミラー用
Audi	A7		2009~2013	
Audi	A7		2013~2018	
Audi	A7		2018.9~	
Audi	A8	4HC	2010.12~2018.9	
Audi	A8	F8C	2018.1~	
Audi	e-tron 50 quattro advanced		2020.9~	
Audi	Q2		2017.6~	
Audi	Q3		2012~2016	
Audi	Q3		2020.8~	
Audi	Q5		2009~2012	自動防眩有無確認
Audi	Q5		2013~2017.9	
Audi	Q5		2017.10~	
Audi	Q7		2005~2015	
Audi	Q7		2016~2020	自動防眩付きミラー用
Audi	Q8	F1DCB	2019.9~	
Audi	RSQ8	F1DHUA	2021.2~	
Audi	R8		2012~2016.6	
Audi	R8		2016.6~	
Audi	TT	8N	2003~2008	
Audi	TT	8J	2008~2014	
Audi	TT	8S	2015~2017	自動防眩付きミラー用
BENTLEY	Mulsanne		2010.3~2020.11	
BENTLEY	BENTAYGA		2015.12~	
BENTLEY	コンチネンタル GT		2011.2~2017.11	
BENTLEY	コンチネンタル GT	BCDDB	2017.12~	
BMW	2 グランクーペ	F44	2021.1~	
BMW	2 グランツアラー	F46	2015.2~	
BMW	3	E91/E92/E93	2005.4~2011.12	
BMW	3	F30/F31/F34	2012.1~2019.2	自動ハイビーム無し用
BMW	3	F30/F31/F34	2012.1~2019.2	自動ハイビーム付き用
BMW	3	G30	2019.3~	
BMW	5	NU25/NE25	2003.8~2010.2	
BMW	5	XG28/XG20/FR35/KN44	2010.3~2016.11	自動ハイビーム無し用
BMW	5	XG28/XG20/FR35/KN44	2010.3~2016.11	自動ハイビーム付き用
BMW	5	JR20/JR30/JA20/JS44	2016.12~	自動ハイビーム無し用
BMW	5	JR20/JR30/JA20/JS44	2016.12~	自動ハイビーム付き用
BMW	7	YA30/YE44/YG60	2009.3~2015.9	自動ハイビーム無し用
BMW	7	YA30/YE44/YG60	2009.3~2015.9	自動ハイビーム付き用
BMW	7	7V30/7R30/7U66/7S30/7D30	2015.10~	自動ハイビーム無し用
BMW	7	7V30/7R30/7U66/7S30/7D30	2015.10~	自動ハイビーム付き用
BMW	8	G14/15/16/F91/F92/F93	2018~	

BMW	M2	F87		
BMW	X2	YH15/YH20/YN20	2018.4~	
BMW	X3 G01	TY20/UZ20/UZ7230/TS20	2017.10~	
BMW	X4	XW20/XW35XW35M	2014.8~2018.8	自動ハイビーム無し用
BMW	X4	XW20/XW35XW35M	2014.8~2018.8	自動ハイビーム付き用
BMW	X4	2V30/VJ20	2018.9~	
BMW	X5	FE30/FE48	2007.6~2013.10	
BMW	X5	FE30/FE48	2007.6~2013.10	自動ハイビーム無し用
BMW	X5	KR30S/KR44S/KS30S/KS30	2013.11~2019.1	自動ハイビーム付き用
BMW	X5	JU8230S/JU44A/TA30	2019.2~	
BMW	X6	FG35/FG44	2008.6~2014.7	
BMW	X6	KU30S/KU44S	2014.8~2019.9	自動ハイビーム無し用
BMW	X6	KU30S/KU44S	2014.8~2019.9	自動ハイビーム付き用
BMW	X6	CY44/GT8230S	2019.12~	
BMW	X7	CX44/TB4230	2019.6~	
Cadillac	Escalade	T1UL	2020.11~	
Chevrolet	Cruze	HR52S,HR82S,HR51S,HR81S	2001.11~2008.7	
CHRYSLER	Chrysler Ypsilon	ABA-B4609	2012.12~2014.12	
DODGE	CHALLENGER SKT プラス		2021モデル	
Ferrari	430		2005.1~2010.6	
Ferrari	458		2010.6~2015.4	要純正ミラー分解加工
Ferrari	488		2015.5~2019.7	要純正ミラー分解加工
Ferrari	California		2014.4~2018.2	要純正ミラー分解加工
FIAT	500	31214, 31209, 31212	2010.8~	
FIAT	500C	31214, 31209, 31212	2011.7~	
FIAT	パンダ	169系	2004.7~2012.4	
FIAT	パンダ	13909	2013.6~	
JAGUAR	F-pace		2018.2~	
JAGUAR	I-pace		2018.9~	取り付けると天井に本体が干渉する
JAGUAR	XF		2015.9~	天井と本体のクリアランス少ない
JAGUAR	F-type		2017.9~	純正カバーと本体のクリアランス少ない
JEEP	Compass		2017.12~	
JEEP	Commander		2022.10~	
JEEP	RENEGADE	BU	2015.9~	
JEEP	RENEGADE	BV	2018.6~	
JEEP	Wrangler	JK	2007.3~2011.1	前期
JEEP	Wrangler	JK	2011.2~2018.10	後期
JEEP	Wrangler	JL20 / JL36	2018.11~	
JEEP	Grand Cherokee	WK	2017.3~	
JEEP	Grand Cherokee L	WL	2022.2~	
Lamborghini	Aventador		2011.9~	
Lamborghini	Es t oque		2009	
Lamborghini	Gallardo	GECEH, GECEHB, GE07L2, GE07L1, JFGE12, JFGE11	2003.09~2013.11	
Lamborghini	Huracán		2014.7~2018.12	
Lamborghini	Huracán EVO		2019.1~	
Lamborghini	Huracán STO		2020.11~	
Lamborghini	Murcielago	BE538, BE537, BC10E	2001.12~2010.11	
Lamborghini	Reventon		2007~2009	
Lamborghini	URUS		2017.12~	
LANDROVER	RANGE ROVER SPORT		2005.11~2013.10	
LANDROVER	RANGE ROVER VELAR		2017.7~	
LANDROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LZ2系	2019.6~	
LANDROVER	DISCOVERY		2017.4~	
LANDROVER	DISCOVERY SPORT		2014.10~	2017年モデルで適合確認
LANDROVER	DEFENDER		2019.11~	
LOTUS	Elise	Phase 3	2010.9-	
LOTUS	Evora		2015.1-	
LOTUS	Exig	series 3	2016.8-	
LOTUS	Exig	series 3 ハードトップ	2016.8-	
MASERATI	Ghibli	MG30前期	2013.11~	
MASERATI	Ghibli	MG30後期	2017.11-	
MASERATI	GranTurismo	MGT	2007.10~2020.6	
MASERATI	Levante	MLE30	2016.5-	
MASERATI	Quattroporte		2017-	
Mercedes-AMG	GT	C190	2015.5~	
Mercedes-AMG	GT 4-Door Coupé	X290	2019.2~	
Mercedes-Benz	A	W169	2005.2~2012.10	
Mercedes-Benz	A	W176	2012.11~2018.9	
Mercedes-Benz	A	W177	2018.10-	
Mercedes-Benz	B	W246	2012.4~2019.5	
Mercedes-Benz	B	W247	2019.6~	
Mercedes-Benz	C	W204	2007.6~2014.6	
Mercedes-Benz	C	W205	2014.7~2021.6	
Mercedes-Benz	C	W206	2021.7~	
Mercedes-Benz	CLA	W118	2019.8~	
Mercedes-Benz	E	W212	2009.5~2016.6	
Mercedes-Benz	E	W213	2016.7~	
Mercedes-Benz	S	W221	2005.10~2009.8	
Mercedes-Benz	S	W221	2009.9~2013.9	
Mercedes-Benz	S	W222	2013.10~2020.12	
Mercedes-Benz	S	W223	2021.1~	ブラケットに合わせて純正パネプレートに2ヶ所穴開け加工必要
Mercedes-Benz	SL	R231	2015.8~2021.5	

Mercedes-Benz	SL	R232	2021.10~	
Mercedes-Benz	V	W447	2015.10~	純正カバー削り加工必要
Mercedes-Benz	G	W463	1991.6~1994.12	要純正ミラー確認。
Mercedes-Benz	G	W463	2012.8~2018.5	2012.8以前の場合は要純正ミラー確認。
Mercedes-Benz	G	W463A	2018.6~	
Mercedes-Benz	GL	X166	2013.4~2016.4	
Mercedes-Benz	GLA	X156	2014.5~2020.5	1つネジに適合(2つネジの場合は純正金具流用、加工必要)
Mercedes-Benz	GLA	H247	2020.6~	
Mercedes-Benz	GLB	X247	2020.6~	1つネジに適合(2つネジの場合は純正金具流用、加工必要)
Mercedes-Benz	GLC	X253	2016.2~	
Mercedes-Benz	GLC	X254	2023.3~	
Mercedes-Benz	GLE	W166	2015.10~2019.5	
Mercedes-Benz	GLE	W167	2019.6~	
Mercedes-Benz	GLEクーベ	C167	2019.10~	
Mercedes-Benz	GLS	X166	2016.4~2020.2	
Mercedes-Benz	GLS	X167	2020.3~	
MINI	MINI CLUBMAN	R55	2007.10~2015.5	要確認 / ETC付きはDIMB80454
MINI	MINI CLUBMAN	F54	2015.9~	要確認 / ETC付きはDIMB80454
MINI	MINI COOPER 3ドア	R56	2007.2~2008.12	要確認 / ETC付きはDIMB80454
MINI	MINI COOPER 3ドア	R56	2009.1~2012.12	要確認 / ETC付きはDIMB80454
MINI	MINI COOPER 3ドア	R56	20013.1~2014.3	要確認 / ETC有無確認
MINI	MINI COOPER 3ドア	F56	2014.10~	純正ミラーETC無し車に適合 / 純正ミラーETC有り車は要確認
MINI	MINI COOPER 5ドア	F55	2014.10~	要確認 / ETC有無確認
MINI	MINI CROSSOVER	R60	2011.1~2017.1	要確認 / ETC付きはDIMB80454
MINI	MINI CROSSOVER	F60	2017.2~	純正ブラケットカバー削る必要あり
MINI	MINI クーベ	R58	2011.9~2015.12	要確認 / ETC付きはDIMB80454
Porsche	911	997	2004.8~2011.10	
Porsche	911	991	2011.11~2019.6	
Porsche	911	992	2019.7~	
Porsche	Boxster	987	2004.12~2012.5	
Porsche	Boxster	981	2012.6~2016.2	
Porsche	718Boxster	982	2016.2~	
Porsche	Cayman	987	2005.8~2012.12	
Porsche	Cayman	981	2012.12~2016.4	
Porsche	Cayenne	957	2006.12~2010.2	
Porsche	Cayenne	958	2010.3~2017.11	
Porsche	Cayenne	E3	2017.12~	
Porsche	Macan	前期	2014.4~2018.11	純正ミラーを外す為、純正ミラーに映し出されているサイドカメラの映像は見れなくなります。
Porsche	Macan	後期	2018.12~	
Porsche	Panamera	970	2009.7~2016.6	
Porsche	Panamera	971	2016.7~2020.8	
Porsche	Panamera	971	2020.8~	
Porsche	Taycan	J1	2020.6~	配線が純正カバーに少し干渉する場合があります。
RENAULT	KANGOO	1.2 KWH5F1	2009.9~	
RENAULT	MEGANE R.S		2017.7~	要純正ミラー分解加工
Rolls-Royce	Cullinan		2018.9~	
smart	fortwo		2015.10~	配線をカバー内に収める場合は配線の通り穴を確保する為、加工が必要になります。
smart	forfour		2015.10~	配線をカバー内に収める場合は配線の通り穴を確保する為、加工が必要になります。
TESLA	MODEL S		2014~2015	
TESLA	MODEL S		2016.4~	
TESLA	MODEL X		2016.9~	要純正ミラー分解加工
TESLA	MODEL 3		2019.5~	要純正ミラー分解加工
TESLA	MODEL Y		2022.9.8~	要純正ミラー分解加工
Volkswagen	Arteon		2017.10~	
Volkswagen	Eos		2006.10~2010.6	
Volkswagen	Golf	5	2004.6~2009.3	
Volkswagen	Golf	6	2009.04~2013.03	純正カバー要加工
Volkswagen	Golf	7	2013.4~2017.4	
Volkswagen	Golf	7.5	2017.5~	
Volkswagen	Golf	8	2021.6~	
Volkswagen	Golf Variant	6	2007.9~2014.1	自動防眩有無確認
Volkswagen	Golf Variant	7	2014.1~2017.4	
Volkswagen	Golf Variant	7.5	2017.5~	
Volkswagen	Golf Plus		2005.11~2009.5	自動防眩有無確認
Volkswagen	Golf Touran		2004.2~2015.12	自動防眩有無確認
Volkswagen	Golf Touran	1T	2016.1~	
Volkswagen	Jetta		2006.2~2011.2	自動防眩有無確認
Volkswagen	New Beetle		2006.6~2010.11	レイセンサー有無確認
Volkswagen	New Beetle Cabriolet		2006.2~2010.3	レイセンサー有無確認
Volkswagen	Passat	B7	2011.5~2015.6	
Volkswagen	Passat	B8	2015.7~	
Volkswagen	Passat Variant	B7	2006.4~2015.7	自動防眩有無確認
Volkswagen	Passat Variant	B8	2015.7~	
Volkswagen	Polo		1996.8~2002.5	自動防眩有無確認
Volkswagen	Polo		2000.6~2009.10	自動防眩有無確認
Volkswagen	Polo	AW1	2018.3~	
Volkswagen	Scitocco	13C	2009.5~2014.3	自動防眩有無確認
Volkswagen	Sharan		2011.2~2015.9	自動防眩有無確認
Volkswagen	Sharan		2015.9~	
Volkswagen	The Beetle		2012.4~	
Volkswagen	The Beetle		2012.4~	レイセンサー有無確認

Volkswagen	Tiguan		2008.9~2016.12	自動防眩有無確認
Volkswagen	Tiguan		2017.1~	
Volkswagen	Touareg		2003.9~2011.2	
Volkswagen	Touareg		2011.2~	
Volkswagen	T-Roc		2020.7~	
VOLVO	S60		2014~2019.6	
VOLVO	S60		2019.11~	
VOLVO	V40		2013.2~2020.12	純正のパネ取付穴を5mmに広げる
VOLVO	V60		2011.6~2018.8	
VOLVO	V60		2018.9~	
VOLVO	V70	SB5254AW	2004.10~2007.10	純正ミラーの配線加工必要
VOLVO	V90	PB420/PD420	2017.2~	
VOLVO	XC40		2018.3~	
VOLVO	XC60	DB420XC	2009.6~2017.10	
VOLVO	XC60		2015~2017.9	
VOLVO	XC60		2017.10~2022.6	
VOLVO	XC60		2022.7~	
VOLVO	XC90		2007~2015.12	
VOLVO	XC90		2016.1~	

- 既存ミラーが光量&防眩センサー付の場合は、暗くなると自動的にヘッドライト点灯する機能やミラーの自動防眩機能は無効になります。
- セフティセンサーカバーや、ブラケット取り付け部分の樹脂カバーを一部カットする必要がある可能性があります。
- 一部純正機能が使えなくなったりチェックランプが点灯する場合があります。
- 一部純正機能が使えなくなるにより、不具合が生じる場合があります。
- 年式、グレード、装備品により、一部装着できない場合もございます。